

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Jalan Lintas Sumatera KM 03 Desa Kepur Muara Enim Sumatera Selatan Telp (0734) 424447 – 421029 Fax (0734) 424447

MUARA ENIM

Muara Enim, 67 Desember 2021

Nomor

364.1/694 /DPKP-1/2021

Sifat : Penting

Lampiran:

Hal

: Rekomendasi Teknis

Keselamatan Kebakaran

Kepada

Yth.Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Muara

Enim

di -

Muara Enim

Sehubungan dengan surat Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB Nomor: W6-A5/4234/HM.00/XI/2021 tanggal 17 November 2021, perihal Mohon Bantuan Memberi Materi Pelatihan dan Simulasi Penggunaan APAR sekaligus Pemberian Rekomendasi, dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor: 364.1/ 605 /DPKP-I/2021 tanggal Desember 2021, maka dengan ini saya merekomendasikan untuk diterbitkannya SURAT REKOMENDASI TEKNIS KESELAMATAN KEBAKARAN pada bangunan gedung:

Nama

: Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB

Alama t

: Jl. Mayor Tjik Agus Kiemas Desa Kepur Muara Enim

Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim

Selanjutnya masa berlaku surat rekomendasi ini selama 1 (satu) tahun dengan asumsi tidak ada perubahan. Rekomendasi Teknis ini diterbitkan untuk dapat a kasih.

KEPALA DINAS

PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

KABUPATEN MUARA ENIM

<u>ir, XULIUS, M.Si</u>

Pembina Utama Muda/ IV.c NIP. 19670710 199303 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Jalan Lintas Sumatera KM.03 Desa Kepur Muara Enim Sumatera Selatan Telp. (0734) 421029 Muara Enim (Sumatera Selatan)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Pada hari ini *Jum'at* tanggal *Sembilan Belas* bulan *November* tahun *Dua ribu dua puluh satu* (19-11-2021) telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sistem Proteksi Kebakaran Oleh Petugas Pemeriksa Dinas Pemadam Kebakaran dan Peyelamatan Kabupaten Muara Enim pada:

Bangunan Gedung: Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB

Alamat : Jl.Mayor Tjik Agus Kiemas Desa Kepur

Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim

Adapun hasil pemeriksaan tersebut sebagai berikut :

I. DATA BANGUNAN

- Bangunan yang dimiliki Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB merupakan klasifikasi bangunan rendah memiliki 2 (dua) lantai dan atap dengan tinggi banguan ± 8 meter.
- 2. Memiliki luas bangunan ± 466 m² terdiri dari :
 - a. Lantai 1 : 13 ruangan
 - b. Lantai 2: 8 ruangan
- 3. Luas wilayah ± 5885 m²
- 4. Konstruksi bangunan terbuat dari:
 - Kerangka: Beton bertulang
 - Dinding : Tembok
 - Atap : Genteng keramik
- 5. Penggunaan bangunan untuk perkantoran
- 6. Sumber daya listrik utama menggunakan pasokan daya dari PLN dan belum memiliki sumber daya listrik manual (genset).

II. SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

- 1. Pihak Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB belum memiliki hydrant halaman.
- 2. Memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR) jenis powder dengan kapasitas 3 kg dan 6 kg sebanyak 6 (enam) buah, 1 buah APAR jenis CO₂, terletak di lantai 1 dan 2 gedung pengadilan Agama Kelas IB Muara Enim. APAR dalam kondisi kurang baik karena tekanannya sudah berkurang dan isi APAR kadaluarsa. Penempatan APAR terlalu tinggi apabila terjadi peristiwa kebakaran susah dijangkau., di dekat APAR tidak memiliki keterangan APAR dan cara penggunaan APAR
- Akses menuju titik kumpul masih ada yang tertutup pada saat jam keria.

III. SARANA PENYELAMATAN JIWA

- Memiliki tangga operasional sehari-hari sekaligus dipakai jika keadaan darurat terjadi.
- 2. Sudah memiliki jalur evakuasi menuju titik kumpul namun jarak tulisannya terlalu jauh dan penempatan tulisan terlalu tinggi ± 1.5 m dari lantai
- 3. Memiliki Titik kumpul 1 (satu) buah dihalaman depan gedung Pengadilan Agama Kelas iB Muara Enim.

IV. MANAGEMEN KESELAMATAN KEBAKARAN LINGKUNGAN (MKKL) Belum terbentuknya tim MKKL pada Pengadilan Agama Kelas IB Muara Enim.

V. <u>AKSES PEMADAM KEBAKARAN</u>

Untuk akses pemadaman kebakaran langsung terhubung ke halaman gedung dengan jumlah akses masuk 1 (satu) pintu dari jalan utama berjarak ± 50 meter, memiliki lebar ± 3 meter, radius putaran 1800 dengan perkerasan dan coneblock

VI. <u>HAL-HAL YANG BELUM MEMENUHI PERSYARATAN DAN CATATAN</u> **PERBAIKAN**

I. DATA BANGUNAN

- 1. Bangunan yang dimiliki Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB merupakan klasifikasi bangunan rendah memiliki 2 (dua) lantai dan atap dengan tinggi banguan ± 8 meter.
- Memiliki luas bangunan ± 466 m² terdiri dari :

a. Lantai 1 : 13 ruangan

b. Lantai 2: 8 ruangan

3. Luas wilayah <u>+</u> 5885 m²

4. Konstruksi bangunan terbuat dari:

Kerangka : Beton bertulangDinding : Tembok

: Genteng keramik - Atap

5. Penggunaan bangunan untuk perkantoran

6. Sumber daya listrik utama menggunakan pasokan daya dari PLN dan belum memiliki sumber daya listrik manual (genset).

Catatan perbaikan/penyempurnaan:

Pihak Pengadilan Agama Kelas IB Muara Enim hendaknya memiliki sumber daya listrik manual (genset) yang akan digunakan apabila terjadi pemadaman listrik oleh PLN, sehingga kegiatan yang ada pada Pengadilan Agama Kelas IB Muara Enim tidak terganggu.

II. SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

1. Kantor Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB belum memiliki hidran halaman

Catatan perbaikan/penyempurnaan:

Belum memiliki hidran halaman namun Memiliki bak penampungan air dengan Lebar + 4m, Panjang + 4m, Tinggi + 3m, sehingga apabila terjadi peristiwa kebakaran, maka air yang ada pada bak penampungan dapat digunakan.

- tanda manual/alarm Memiliki panggil berupa bel untuk pemberitahuan tanda bahaya jika terjadi peristiwa kebakaran serta digunakan untuk kegiatan perkantor sehari-hari.
- 3. Memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR) jenis powder dengan kapasitas 3 kg dan 6 kg sebanyak 6 (enam) buah, 1 buah APAR jenis CO₂, terletak di lantai 1 dan 2 gedung pengadilan Agama Kelas IB Muara Enim. APAR dalam kondisi kurang baik karena tekanannya sudah berkurang dan isi APAR kadaluarsa. Penempatan APAR terlalu tinggi, di dekat APAR tidak memiliki keterangan APAR dan cara penggunaan APAR

Catatan perbaikan/penyempurnaan:

- Pihak pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB harus mengisi ulang APAR yang sudah tidak memiliki tekanan dan kadaluarsa
- Menempatkan APAR ditempat yang mudah terlihat dan mudah dijangkau dengan ketinggian 120 cm dari permukaan lantai.
- Melakukan perawatan dan pengecekan terhadap APAR minimal 1 (bulan) sekali oleh petugas yang ditunjuk.
- Menambahkan tanda alat pemadam api dan cara penggunaan didekat APAR.
- Menambahkan jumlah APAR terdiri :



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Jalan Lintas Sumatera KM.03 Desa Kepur Muara Enim Sumatera Selatan Telp. (0734) 421029 Muara Enim (Sumatera Selatan)

Muara Enim, & Desember 2021

Kepada.

Nomor

Hal

364.1/695 /DPKP-I/2021

Sifat

Lampiran:

Hasil Pemeriksaan Sewaktu-waktu

Terhadap Sistem Proteksi Kebakaran, Akses Pemadam Kebakaran. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung

dan Sarana Penyelamatan Jiwa

Yth. Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB

di -

Muara Enim

Berdasarkan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Nomor: W6-A5/4234/HM.00/XI/2021 tanggal 17 November 2021 hal : Mohon bantuan memberi materi pelatihan dan simulasi Penggunaan APAR sekaligus pemberian rekomendasi, maka telah dilaksanakan pemeriksaan lapangan pada tanggal 19 November 2021 terhadap sistem Proteksi Kebakaran, Akses Pemadam Kebakaran, sarana penyelamatan Jiwa pada bangunan :

Nama Bangunan : Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB

Alamat : Jl. Tjik Agus Kiemas Desa Kepur Kec. Muara Enim

Kab. Muara Enim

Adapun hasil pemeriksaan mengenai : Data Bangunan, Sistem Proteksi Kebakaran, dan Sarana Penyelamatan Jiwa dan hal-hal yang belum memenuhi persyaratan serta saran perbaikannya dapat disampaikan sebagai berikut:

Delikut .		
I. DATA BANGUNAN		
1. Klasifikasi Bangunan	: Bangunan R	endah (2 lantai + atap)
2. Tinggi Bangunan	: <u>+</u> 8 Meter	
3. Luas Bangunan - Lantai Dasar - Lantai 1 s/d lantai 2	: <u>+</u> 466 m² : : Lantai 1 : 13 Lantai 2 : 8 Luas Wilayal	*
4. Konstruksi Bangunan	: Kerangka :	- Beton bertulang - Dinding Tembok - Genteng Keramik
5. Penggunaan Bangunan	: Kantor	
6. Sumber Daya Listrik Utama Sumber Daya Tambahan	: PLN :-	
II. SISTEM PROTEKSI KEBAKA	RAN:	
1. Sistem Pipa Tegak dan Slang	y Kebakaran S	erta Hidran Halaman
a. Data Air Sumber air Volume Reservoir Persediaan air Minimum Untuk kebakaran	:-	

b. Data Pompa	-
Merk/type	:-
Kapasitas	:-
Head	:-
Penggerak	:-
Putaran	:-
Penempatan	:-
Pompa Utama (electric pump)	:-
Merk/type	[-
Kapasitas	11.
Head	1:_
Penggerak	1:[
Putaran	1:
	1:-
Penempatan	· -
Pompa Cadangan (Diesel	:-
pump):	1:-
Merk/type	-
Kapasitas	:_
Head	
Penggerak	il: -
Putaran	1:-
Penempatan	i -
c. Operasi Pompa	1:-
Pompa Pacu	1:-
Hidup	: <u>-</u>
Mati dan standby	1:_
Pompa Utama	1:[
•	; ⁻
Hidup Moti	1:
Mati	-
d.Diameter Perpipaan	
Pipa penyalur	[:-
Pipa tegak	:-
Pipa pembagi	:-
e.Hidran Gedung	:
Jumlah titik	:-
Diameter Keluaran	[]:-
Kelengkapan	:-
Penempatan	:-
f. Sambungan Slang	:
Jumlah titik	:-
Diameter keluaran	1:-
Jenis kopling	\
Penempatan	
g.Hidran Halaman	· -
g.moran malaman Jumlah titik	
Diameter keluaran	1:7
	
Jenis Kopling	15-
Kelengkapan	1137
Penempatan	
	akaran (Siamesse Connection)
Jumlah titik	:-
Diameter Masukan	:-
Jenis Kopling	1:-
Actus (70him3	1 •

Catatan perbaikan/penyempurnaan:

Pihak Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB hendaknya memiliki sumber daya listrik manual (genset) yang akan digunakan apabila terjadi pemadaman listrik oleh PLN, sehingga kegiatan yang ada pada Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB tidak terganggu.

- Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan (MKKL).
 Belum terbentuknya tim MKKL pada Pengadilan Agama Kelas IB Muara Enim.
 - Catatan perbaikan/penyempurnaan:
 - Pihak Pengadilan Agama Kelas IB Muara Enim harus membentuk tim MKKL sebagai tim manajemen tanggap darurat apabila terjadi peristiwa kebakaran.
 - Mengadakan pelatihan tentang sistem proteksi kebakaran untuk personil atau petugas yang ditunjuk

VIII. KESIMPULAN

Berdasarkan data hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka terhadap bangunan gedung Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB yang terletak di Jl. Mayor Tjik Agus Kiemas Desa Kepur Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim dinyatakan layak untuk beroperasinal dengan peralatan proteksi kebakaran yang ada namun harus tetap melengkapi sarana dan prasarana yang disarankan oleh petugas pemeriksa Dinas pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim.

Pemeriksaan keselamatan kebakaran akan dilaksanakan kembali pada bulan November Tahun 2022

Hasil pemeriksaan ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

KEPALA DINAS

PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

KABUPATEN MUARA ENIM

Ir./YULIUS, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA (IV.c)

NIP. 19670710 199303 1 010



WILAYAH HUKUM KABUPATEN MUARA ENIM DAN KABUPATEN PALI
Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. No.1 Telepon (0734)7420107 Faksimili (0734)7420108Muara Enim 31312
Website: www.pa-muaraenim.go.id Email: pamuaraenim@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Husaini, S.H., M.H.

NIP : 196812191994031001

Pangkat/Gol: Pembina Utama Muda (IV/c)

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Muara Enim

Berdasarkan Surat Nomor: W6-A5/4234/HM.00/XI/2021 Tanggal 17 November 2021 tentang permohonan kesediaan memberi pelatihan dan simulasi penggunaan APAR sekaligus pemberian rekomendasi antara Pengadilan Agama Muara Enim dengan Dinas Pemadam Kebakaran Muara Enim untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan Pengadilan Agama Muara Enim, dengan ini Ketua Pengadilan Agama Muara Enim menyatakan bahwa Pengadilan Agama Muara Enim menunggu penerbitan sertifikat rekomendasi dari Dinas Pemadam Kebakaran Muara Enim.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Enim, 29 November 2021

Drs. Husaini, S.H., M.H.

NIP. 196812191994031001



WILAYAH HUKUM KABUPATEN MUARA ENIM DAN KABUPATEN PALI Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. No.1 Telepon (0734)7420107 Faksimili (0734)7420108Muara Enim 31312 Website: www.pa-muaraenim.go.id Email: pamuaraenim@gmail.com

Lampiran:





WILAYAH HUKUM KABUPATEN MUARA ENIM DAN KABUPATEN PALI Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. No.1 Telepon (0734)7420107 Faksimili (0734)7420108Muara Enim 31312 Website: www.pa-muaraenim.go.id Email: pamuaraenim@gmail.com





WILAYAH HUKUM KABUPATEN MUARA ENIM DAN KABUPATEN PALI Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. No.1 Telepon (0734)7420107 Faksimili (0734)7420108Muara Enim 31312 Website: www.pa-muaraenim.go.id Email: pamuaraenim@gmail.com





WILAYAH HUKUM KABUPATEN MUARA ENIM DAN KABUPATEN PALI

Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. No. 1 Telepon / Faksimili : (0734) 7420107, 420108 Muara Enim - 31312

Website: www.pa-muaraenim.go.id Email: pa.muaraenim@gmail.com

Nomor

: W6-A5/4234/HM.00/XI/2021

17 November 2021

Sifat

: Penting

Lampiran

: -

Perihal

Mohon Kesediaan Memberl Pelatihan dan Simulasi

Penggunaan APAR Sekaligus Pemberian Rekomendasi

Yth:

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran

Kabupaten Muara Enim

di -

Muara Enim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan Pengadilan Agama Muara Enim terhadap masyarakat pencari keadilan melalui pelaksanaan program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama Tahun 2021, dengan ini kami mohon bantuan untuk memberi Pelatihan dan Simulasi Penggunaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) Bagi Aparatur SDM Pengadilan Agama Muara Enim, yang direncanakan akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal

: Jum'at / 19 November 2021

Waktu

: Pukul 9.00 WIB s.d selesai

Acara

: Pelatihan dan Simulasi Penggunaan APAR Jika Terjadi Kebakaran

Tempat

: Kantor Pengadilan Agama Muara Enim

Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas SH Nomor 1, Muara Enim

Selanjutnya, kami juga mohon agar Satuan Kerja Pengadilan Agama Muara Enim dapat diberikan rekomendasi dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Muara Enim.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

1

Brs. Husaini, S.H., M.H. 4

MP. 196812191994031001

Tembusan :

YM. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang



WILAYAH HUKUM KABUPATEN MUARA ENIM DAN KABUPATEN PALI

Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. No. 1 Telepon / Faksimili : (0734) 7420107, 420108 Muara Enim - 31312

Website: www.pa-mparaenim.go.id Email: pa.muaraenim@gmail.com

Nomor

: W6-A5/4235/HM.00/XI/2021

17 November 2021

Sifat

: Penting

Lampiran :

Perihal

: Pelatihan dan Simulasi Penggunaan APAR

Yth:

Para Hakim dan Seluruh Aparatur SDM

Pengadilan Agama Muara Enim

di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan akan dilaksanakan kegiatan Pelatihan dan Simulasi Penggunaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) Bagi Aparatur SDM Pengadilan Agama Muara Enim, sebagai upaya peningkatan mutu dan kualitas pelayanan melalui pelaksanaan program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama Tahun 2021, dengan ini diharapkan kehadiran saudara pada acara tersebut, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal

: Jum'at / 19 November 2021

Waktu

: Pukul 9.00 WIB s.d selesai

Acara

: Pelatihan dan Simulasi Penggunaan APAR

Tempat

: Halaman Kantor Pengadilan Agama Muara Enim

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Drš. Musaini, S.H., M.H. 🎙

MP. 196812191994031001

Tembusan:

YM. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

DAFTAR HADIR

Jenis Kegiatan

: Simulasi

Nama Kegiatan

: Simulasi Kebakaran Oleh Damkar Muara Enim

Hari, Tgl.

: Senin, 19 November 2021

Waktu

: 09.00 Wib s/d selesai

Tempat

: Lapangan Parkir Pengadilan Agama Muara Enim

NO.	NAMA	JABATAN/BAGIAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. Husaini, S.H., M.H	Ketua PAME	SE
2.	Suspawati, S.Ag.	Wakil Ketua	Him
3.	H. Tamim , S.H.	Hakim	-1
4.	Hj Sabariah, S.Ag, S.H.	Hakim	Q:A
5.	Yeni Kurniati, S.H.I.	Hakim	q
6.	Weri Siswanto Bad, S.H.I.	Hakim	1
7.	Drs. Efendi	Panitera	h
8.	Syam Ratulangi, S.H.	Sekretaris	
9.	Azhari, S.H., M.Si.	Panmud Permohonan	Esne
10.	Rendy A., S.H.I.	Panmud Gugatan	The
11.	Firdaus, S.H.I.	Panmud Hukum	4

NO.	NAMA	JABATAN/BAGIAN	TANDA TANGAN
12.	Yeni Puspita, S.Ag.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	ye.
13.	Rahmi Oktaria, S.H.I.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Phh-
14.	Azuardi Rizal, S.Si.	Kasubbag PTIP	bod
15.	Luthfi Hadisaputra, S.H.	Panitera Pengganti	fenh-
16.	Maryam, S.H.	Panitera Pengganti	aup
17.	Kaim Nahrudin, S.H.	Jurusita	18
18.	Fanani	Jurusita	1
19.	Suprayogi Pamungkas, S.H.	Jurusita	
20.	Zayan Rohanda S.H.	Analis SDM Aparatur	110
21.	Ary Puspita Yudha, S.T.	Bendaharawan	C AMA
22.	Novita Anggraini, S.SI.	CPNS	Jours.
23.	Yessi Puspitasari, A.Md.	CPNS	40



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

DAFTAR HADIR

Jenis Kegiatan

: Simulasi

Nama Kegiatan

Simulasi Kebakaran Oleh Damkar Muara Enim

Hari, Tgl.

: Senin, 19 November 2021

Waktu

: 09.00 Wib s/d selesai

Tempat

: Lapangan Parkir Pengadilan Agama Muara Enim

1.	Taufik Hidayat	Honorer	offi.
2.	Rumli	Honorer	AK
3.	Edi Irawan	Honorer	Charle
4.	Ari Cahyadi	Honorer	All Just
5.	Arjuní	Honorer	Ac
6.	Nopriyansyah S.Kom.	Honorer	Jun-
7.	Diana Caesarianti, A.Md.	Honorer	Nes
8.	Suteri Darhayani	Honorer	Sur
9.	Selpa Komala Sari	Honorer	Sa
10.	Padri Susanto	Honorer	Ink

.